





Обоз- начение харак- терной точки	X	Y
1	476326,6	1341102,42
2	476248,75	1341063,57
3	476296,86	1340959,09
4	476301,29	1340949,16
5	476314,01	1340954,83
6	476338,52	1340965,74
7	476381,42	1340984,65
8	476375,12	1340996,87
1	476326,6	1341102,42

Обоз- начение харак- терной точки	X	Y
1	476326,6	1341102,42
2	476248,75	1341063,57
3	476296,86	1340959,09
4	476301,29	1340949,16
5	476314,01	1340954,83
6	476338,52	1340965,74
7	476381,42	1340984,65
8	476375,12	1340996,87
1	476326,6	1341102,42



Обоз- начение харак- терной точки	X	Y
1	476326,6	1341102,42
2	476248,75	1341063,57
3	476296,86	1340959,09
4	476301,29	1340949,16
5	476314,01	1340954,83
6	476338,52	1340965,74
7	476381,42	1340984,65
8	476375,12	1340996,87
1	476326,6	1341102,42